AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO
ISLAS MALVINAS

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
SANTA FE

ANEXO 11

PLANILLA DE PORCENTAJES PARA LA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

INSUMOS REPRESENTATIVOS						RUBROS / I TEMS SOBRE LOS QUE SE APLICAN								
						Varios (a pagar junto con último certificado)	Demolición / desmantelamientos	Instalación Pluvial nueva	Construcción en seco	Reparaciones en techo nuevo cabotaje (esquina suroeste)	Patio interno	Nuevas Babetas en sector cabotaje	Pintura impermeabilizante piedra lavada	Reparación de los desagues pluviales en sector arribos internacionales
						0	1	2	3	4	5	6	7	8
						FR1	FR2	FR3	FR4	FR5	FR6	FR7	FR8	FR9
	RUBRO	ASIMILACION 2	CODIGO	FUENTE		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,00	1,00	1,00
	MATERIALES				(A)	**0,30**	**0,40**	**0,40**	**0,60**	**0,50**	**0,70**	**0,50**	**0,50**	**0,40**
1	MAT 1	Arena Fina	802005	DGVC- MOPyV					0,20		0,20			
2	MAT 2	Cemento portland	801052	DGVC- MOPyV		0,30	0,10	0,10	0,20		0,30			
3	MAT 3	Alambres para alambrados	DNV -15	DNV			0,10		0,20	0,20		0,20		
4	MAT 4	Chapa H°G° N° 25 ondulada (ancho 1,10 mts)	811002	DGVC- MOPyV			0,30	0,30	0,20	0,20		0,40		0,20
5	MAT 5	Caño de PVC cloacal diam 160 esp. 3,2 x 6 mts	901449	DGVC- MOPyV				0,30		0,20		0,20		0,20
6	MAT 6	Pintura al látex para interiores	3511031	INDEC					0,10	0,10	0,20		0,40	0,20
7	MAT 7	Hidrófugo	2699-37990-1	INDEC						0,10	0,20	0,10	0,40	0,10
8	MAT 8	Caño de acero semipesado diam 3/4" x 3 m	1007112	DGVC- MOPyV				0,20		0,10				0,20
9	MAT 9	ICC-Gastos Generalos C.1.1.1.	C.1.1.1	INDEC		0,40								
10	MAT 10	Gas-oil	0101010	DGVC-MOPyV										
11	MAT 11	Amortización equipos DPV Caminos	1023003	DGVC-MOPyV		0,30	0,50			0,10	0,10	0,10	0,10	0,05
12	MAT 12	Dólar Estadounidense (BCRA)	1023010	DGVC-MOPyV				0,10	0,10		0,10		0,10	0,05
	MANO DE OBRA				(B)	**0,70**	**0,60**	**0,60**	**0,40**	**0,50**	**0,30**	**0,50**	**0,50**	**0,60**
	MO Mano	Mano de Obra DPAI y DPVyU	9000010	DGVC- MOPyV		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00