Provincia de Santa Fe	RECTIFICATORIA	LC-16

RECTIFICATORIA Y ACLARATORIA N°: 1
Tipo de enmienda: SUSTANTIVA
Lugar y Fecha: Rosario, 18 de noviembre de 2026
Expediente Nº: EE-2026-00037329-APPSF-OD
Organismo Licitante: Aeropuerto Internacional de Rosario
Procedimiento de selección: LPU-2026-00000004-APPSF-OD-COM-CON-AIR-ROS

OBJETO: Adquisición de repuesto e insumos para los sistemas de balizamiento y ayudas visuales ALS del Aeropuerto Internacional Rosario.

MODIFICACION N° 1: El plazo de entrega de los bienes es hasta 60 (sesenta) días corridos a partir del día siguiente de la notificación de adjudicación.

Circular con consulta


CONSULTA N° 1: El formulario del proceso define un único renglón (renglón 1) con 23 ítems y la condición "Se deberá cotizar la cantidad total del renglón", mientras que el punto 4 del Pliego de Bases y Condiciones Técnicas detalla los 23 elementos como renglones independientes. Se solicita aclarar si es posible cotizar uno o más ítems del renglón 1, o si la oferta debe comprender necesariamente los 23 ítems.

RESPUESTA N° 1: Se debe estar al formulario del proceso. ES RENGLÓN UNICO con 23 ítem, los cuales deben cotizarse todos.


CONSULTA N° 2: Ítems 6 y 20 — código RISLF0018. El mismo código figura en el ítem 6 (Kit de juntas, FLASH LEFL, 30 unidades) y en el ítem 20 (Kit de juntas, ALS LERA, 30 unidades). Se solicita confirmar si se trata del mismo elemento, en cuyo caso se requieren 60 unidades de ese código, o si alguno de los dos ítems corresponde a otro código.

RESPUESTA N° 2: En el ítem 6 se solicita el kit de juntas LEFL que corresponde al FFU, son rectangulares, el código que figura en el pliego técnico es erróneo. El ítem 20 corresponde al kit de junta LERA (propio de la baliza). Para entender mejor adjunto imágenes de cada componente:

Ítem 6 juntas LEFL:



Ítem 20 juntas LERA:



CONSULTA N° 3: Ítem 2 — Memoria preprogramada RISLF0099. Se solicita indicar si la memoria debe entregarse programada con la configuración del sistema de destellos instalado y, en ese caso, qué datos de esa configuración se suministrarán al adjudicatario.

RESPUESTA N° 3: Se aclara que la memoria RISLF0099 se debe entregar preprogramada de fábrica. Su posterior vinculación con la unidad de control (CMU) del sistema de destellos instalado será realizada internamente por el servicio de mantenimiento del aeropuerto, por lo que no será necesario suministrar al adjudicatario datos adicionales de configuración.

CONSULTA N° 4: Ítems 1 a 8 — repuestos del sistema de luces de aproximación a destellos (FLASH). Con relación a los ítems de repuestos del sistema de luces de aproximación a destellos (FLASH) del renglón 1, se solicita informar:

- Año de fabricación o de instalación del equipamiento de luces a destellos existente.
- Cantidad de sistemas de luces a destellos instalados en el aeropuerto.
- Captura o fotografía de la pantalla "Diagnostics" de la unidad de control (FFU) donde se vean los datos y la configuración del equipo.
- Si las 7 unidades de destello se encuentran en funcionamiento y, en caso contrario, qué fallas presentan.

RESPUESTA N° 4:

- Año de instalación: el equipamiento fue instalado aproximadamente entre los años 2022 y 2023.
- Cantidad de unidades: el sistema cuenta con 30 unidades de luces de destello, además de 2 unidades REIL.
- Captura de pantalla de la FFU: las unidades FFU se encuentran instaladas en campo, asociadas a cada baliza, y no disponen de pantalla. El diagnóstico del sistema se realiza mediante la FCMU, ubicada dentro del shelter.
- Estado de funcionamiento: la cantidad de unidades instaladas no coincide con las 7 mencionadas en la consulta. Asimismo, el servicio de mantenimiento informa que resulta necesario reemplazar una unidad FFU.

NUEVA FECHA DE PRESENTACION DE OFERTAS: 18 de diciembre de 2026.

NUEVA FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: 18 de diciembre de 2026

OBSERVACIONES: Las demás condiciones quedan invariables.

INFORMES:

Organismo: Aeropuerto Internacional de Rosario
Dirección: Av. Jorge Newbery s/n de Rosario.
Teléfono: +54 341 451 /6300/1226/2997/9478
Correo electrónico: licitaciones_y_concursos@airosario.com.ar

Aclaración: La presente enmienda forma parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones Particulares del procedimiento de selección de referencia.

.....

Firma y sello
Funcionario Responsable

Provincia de Santa Fe - Poder Ejecutivo

2026 - Año del 240° Aniversario del Natalicio del Brigadier Gral. Don Estanislao López

Hoja Adicional de Firmas

Anexo

Número: DO-2026-00014911-APPSF-OD#AeroRos

SANTA FE

Martes 24 de Noviembre del 2026

Referencia: RESCONJ-2026-00000381-APPSF-OD#AeroRos#MEyD-AIR-ROS

El documento fue importado por el sistema Timbó.

Firmado digitalmente por Firmador de la Provincia de Santa Fe
Fecha: 2026.11.24 09:11:10 ART
20247479172 - Juan Pio Tomas Drovetta
Presidente
Directorio
Aeropuerto Internacional de Rosario “Islas Malvinas”

Firmado digitalmente por Firmador de la Provincia de Santa Fe
Fecha: 2026.11.24 09:29:58 ART
20337121641 - Iván Alberto Virgilio
Vocal
Directorio
Aeropuerto Internacional de Rosario “Islas Malvinas”

Firmado digitalmente por Firmador de la Provincia de Santa Fe
Fecha: 2026.11.24 09:30:59 ART
20104094490 - JOSE LUIS CONDE
Vocal
Directorio
Aeropuerto Internacional de Rosario “Islas Malvinas”

Firmado digitalmente por Firmador de la Provincia de Santa Fe
Fecha: 2026.11.24 10:34:07 ART
Razón: Gestion de tramites - Timbó